SpeedBox 3.0 para Brose

PASO 1: Preparación para la instalatión

A. Prepare las siguientes herramientas:
1. Llave Allen H3
2. Llave Allen H8
3. Pinzas puntas de aguja

B. Apague la bicicleta eléctrica.

C. Retire la batería de la bicicleta eléctrica de acuerdo con el manual del fabricante.





PASO 2: Desmontaje de la mantivela

Si la manivela interfiere con la extracción de la tapa de plástico del motor, debe desmontarse.

A. Quite el perno de bloqueo de la manivela izquierda con una llave Allen H8.
B. En el caso, que el tornillo de biela no es autoextraíble, hay que utilizar el extractor de manivela (véase el Manual de usuario en nuestro sitio web).
C. Retire la manivela del eje central del motor.







PASO 3: Extracción de la tapa

A. Desconecte el conector de alimentación de la batería.
B. Desatornille los tornillos que sujetan la tapa del motor con una llave Allen H3.
C. Retire la tapa del motor.







PASO 4: Desconexión de los conectores dej motor

A. Utilice las pinzas puntas de aguja para desconectar el conector de pantalla del motor.
B. Desconecte el conector del sensor de velocidad de la misma manera.





PASO 5: Installatón del deslimitador SpeedBox

A. Enchufe los conectores del SpeedBox en el motor en lugar de los conectores originales.
B. Enchufe los conectores de la bicicleta desconectados del motor (paso 4) en los conectores SpeedBox y verifique que los bloqueos de los conectores estén asentados correctamente.
C. Antes de montar el motor, compruebe la correcta conexión como se muestra en la imagen.







PASO 6: Montaire de la pata motor

A. Encaje el SpeedBox con todos los conectores y cables que van desde el motor hacia el espacio libre.
B. Coloque la tapa del motor en su posición original.
C. Fije la tapa con los tornillos utilizando una llave Allen H3.
D. Conecte el conector de alimentación de la batería.



PASO 7: Instalación de la manivela

Si quitó la manivela en el paso 2, vuelva a armarla.

A. Vuelva a colocar la manivela en el eje central de la bicicleta eléctrica.
B. Atornille el tornillo de bloqueo de la manivela y apriételo con una llave Allen H8.



PASO 8: Comprobaciń de la función de tuning

A. Vuelva a colocar la batería en la bicicleta eléctrica.
B. Encienda la bicicleta eléctrica.
C. Puede activar o desactivar el dispositivo SpeedBox activando brevemente la función WALK o cambiando entre los dos modos de asistencia (+ - + -).
D. Gire la rueda trasera y asegúrese de que su bicicleta eléctrica muestre la velocidad en la pantalla.





PASO 9: Ajuste de la velocidad máxima

A. Establezca el modo TURBO. Cambia rápidamente entre los modos en el siguiente orden TURBO > TRAIL > ECO > OFF > ECO > TRAIL > TURBO. (Tres niveles abajo y tres arriba). La pantalla muestra el límite de velocidad actual.

B. La configuración de la velocidad máxima de asistencia se efectúa activando la función WALK o girando la rueda trasera 360°. Con cada presión o giro de la rueda, el límite aumenta en 5 km/h. El último límite mostrado se guarda después de cinco segundos de inactividad.



www.speedbox-tuning.es

Ebike Electronic s.r.o.
Rybna 716/24 | 110 00 Praha 1 | Czech Republic | ID: 05553555 | VAT: CZ05553555