


SpeedBox 3.2 pour Brose


ÉTAPE 1: Préparation de l'installation

- A.** Préparez-vous les outils suivants:
(Les outils et la procédure de montage peuvent varier selon le type de construction du vélo électrique !)
1. Destornillador Torx T10
- B.** Éteignez le vélo électrique.






ÉTAPE 2: Demontage du couvercle

- A.** Dévissez les quatre vis qui maintiennent le capot du moteur à l'aide du Destornillador Torx T10.
- B.** Enlevez le couvercle du moteur.




ÉTAPE 3: Débrancher les connecteurs du moteur

- A.** Débranchez le connecteur d'alimentation de la batterie.
- B.** Débranchez le connecteur de l'affichage du moteur.
- C.** Débranchez le connecteur du capteur de vitesse.







ÉTAPE 4: Installation de la SpeedBox

- A.** Branchez les connecteurs de la SpeedBox à la place des connecteurs originaux.
- B.** Branchez les connecteurs du vélo débranchés dans les connecteurs de la SpeedBox et vérifiez que les verrous des connecteurs sont bien à sa position.
- C.** Avant de remettre en place le couvercle du moteur, vérifiez que l'installation de la SpeedBox correspond à l'image.



ÉTAPE 5: Assemblage du couvercle du moteur

- A.** Reconnectez le connecteur d'alimentation de la batterie au moteur.
- B.** Replacez la SpeedBox avec les connecteurs et les câbles provenant du moteur dans l'espace libre au point de connexion ou dans le cadre du moteur.
- C.** Remettez le couvercle sur le moteur.
- D.** Revissez le couvercle à l'aide d'un tournevis Torx T10.





www.speedbox-tuning.fr

Ebike Electronic s.r.o.

Rybna 716/24 | 110 00 Praha 1 | Czech Republic | ID: 05553555 | VAT: CZ05553555

