


SpeedBox 1.0 für Shimano E6000

SCHRITT 1: Vorbereitung für die Installation


(Werkzeuge können sich je nach E-Bike-Typ unterscheiden)

- A.** Bereiten Sie die folgenden Werkzeuge vor:
1. Kreuzschlitzschraubendreher PH1
 2. Kurbelabzieher
 3. TL-FC38 Kettenblatt-Montagewerkzeug
- B.** Schalten Sie das E-Bike aus.
- C.** Bauen Sie den Akku laut Herstelleranleitung aus dem E-Bike aus.




SCHRITT 2: Motorabdeckung entfernen

- A.** Demontieren Sie die Kurbel mit einem Abzieher gemäß den Anweisungen des Herstellers, um an den Kettenblatt zu gelangen.
- B.** Entfernen Sie den Kettenblatt von der Motorachse mit dem TL-FC38 Kettenblatt-Montagewerkzeug. Nehmen Sie die Kette ab.
- C.** Lösen Sie die Schrauben, mit denen die Motorabdeckung befestigt ist, mit einem Kreuzschlitzschraubendreher PH1.
- D.** Entfernen Sie die Motorabdeckung.




SCHRITT 3: Trennen der Steckverbinder vom Motor

- A.** Ziehen Sie den Kabelstecker des Speedsensors vom Motor ab. Der Stecker unterscheidet sich von den anderen durch eine Verriegelung. Trennen Sie auf die gleiche Weise die Kappe von der freien Motorbuchse (Light).




SCHRITT 4: Installation des SpeedBox Tuning

- A.** Schließen Sie die SpeedBox in die zuvor getrennten Stecker (Schritt 3).
- B.** Schließen Sie die Stecker, die Sie vom Motor getrennt haben, an die passenden Speedbox Stecker an.
- C.** Überprüfen Sie vor dem Zusammenbau des Motors die korrekte Verdrahtung, wie in der Abbildung gezeigt.




SCHRITT 5: Montage der Motorabdeckung

- A.** Passen Sie die SpeedBox und alle Stecker und Kabel, die vom Motor abgehen, in den freien Raum im Motor ein.
- B.** Setzen Sie die Motorabdeckung wieder in ihre ursprüngliche Position.
- C.** Schrauben Sie die Abdeckung mit Schrauben mit Hilfe vom Kreuzschlitzschraubendreher PH1 fest.
- D.** Bringen Sie den Kettenblatt wieder an und legen Sie die Kette auf.
- E.** Schrauben Sie die Kurbel auf die Motorachse.




SCHRITT 6: Überprüfung der Tuning-Funktion


- A.** Setzen Sie den Akku wieder in das E-Bike ein.
- B.** Schalten Sie das E-Bike ein.
- C.** Um die SpeedBox zu aktivieren oder zu deaktivieren, drücken Sie die LIGHT-Taste. Bei Verwendung zeigt Ihr Display die aktuelle Geschwindigkeit bis zu 22 km/h an. Danach ist die Geschwindigkeitsanzeige fixiert und zeigt auch bei höheren Geschwindigkeiten den gleichen Wert an.
- D.** Drehen Sie das Hinterrad und vergewissern Sie sich, dass die Geschwindigkeit auf dem E-Bike Display angezeigt wird.



A.



B.



C.



D.



www.speedbox-tuning.de

Ebike Electronic s.r.o.

Rybna 716/24 | 110 00 Praha 1 | Czech Republic | ID: 05553555 | VAT: CZ05553555

