


SpeedBox 1.0 pro Impulse EVO RS

KROK 1: Příprava na instalaci


(nářadí se může lišit dle typu elektrokola)

- A. Nachystejte si následující nářadí:
 1. Malý plochý šroubovák
- B. Vypněte elektrokolo.
- C. Vyjměte baterii z elektrokola podle manuálu výrobce.




KROK 2: Demontáž krytu

- A. Sejměte kryt motoru.
- B. Konektory opatrně vyjměte z rámu elektrokola.




KROK 3: Instalace tuningu SpeedBox

- A.** Rozpojte konektor kabelu rychlostního čidla za pomoci plochého šroubováku.
- B.** Zapojte zařízení SpeedBox do odpojených konektorů. Do třetího volného konektoru na zařízení SpeedBox zapojte volný konektor se zeleným drátem (aktivace tuningu) nebo červeným drátem (deaktivace tuningu).
- C.** Zapojte konektory elektrokola vypojené z motoru do konektorů zařízení SpeedBox. Dbejte přitom na správnou pozici zámků konektoru.
- D.** Před kompletací motoru zkontrolujte správné zapojení podle obrázku.




KROK 4: Nasazení krytu motoru

- A.** Zapojený SpeedBox i kabeláž vedoucí od motoru umístěte zpět do volného prostoru v rámu elektrokola.
- B.** Připevněte kryt motoru na původní místo.



KROK 5: Kontrola funkce tuningu

- A.** Vložte baterii zpět do elektrokola.
- B.** Zapněte elektrokolo.
- C.** Roztočte zadní kolo a ujistěte se, že vaše elektrokolo zobrazuje rychlost na displeji.
- D.** SpeedBox je aktivní zapojením konektoru se zeleným drátem. Při jeho použití se na displeji zobrazují poloviční hodnoty skutečné rychlosti, stejně jako délka ujeté trasy a další hodnoty.
- E.** SpeedBox je neaktivní zapojením konektoru s červeným drátem. Při jeho použití se na displeji zobrazí reálná hodnota rychlosti, a stejně tak i ujeté trasy a další hodnoty.





www.speedbox-tuning.cz

Ebike Electronic s.r.o.

Rybna 716/24 | 110 00 Praha 1 | Czech Republic | ID: 05553555 | VAT: CZ05553555

