


SpeedBox 3.0 para Brose

PASO 1: Preparación para la instalación


- A.** Prepare las siguientes herramientas:
1. Llave Allen H3
 2. Llave Allen H8
 3. Pinzas puntas de aguja
- B.** Apague la bicicleta eléctrica.
- C.** Retire la batería de la bicicleta eléctrica de acuerdo con el manual del fabricante.



PASO 2: Desmontaje de la manivela


Si la manivela interfiere con la extracción de la tapa de plástico del motor, debe desmontarse.

- A.** Quite el perno de bloqueo de la manivela izquierda con una llave Allen H8.
- B.** En el caso, que el tornillo de biela no es autoextraíble, hay que utilizar el extractor de manivela (véase el Manual de usuario en nuestro sitio web).
- C.** Retire la manivela del eje central del motor.




PASO 3: Extracción de la tapa

- A. Desconecte el conector de alimentación de la batería.
- B. Desatornille los tornillos que sujetan la tapa del motor con una llave Allen H3.
- C. Retire la tapa del motor.




PASO 4: Desconexión de los conectores dej motor

- A. Utilice las pinzas puntas de aguja para desconectar el conector de pantalla del motor.
- B. Desconecte el conector del sensor de velocidad de la misma manera.




PASO 5: Instalación del deslimitador SpeedBox

- A.** Enchufe los conectores del SpeedBox en el motor en lugar de los conectores originales.
- B.** Enchufe los conectores de la bicicleta desconectados del motor (paso 4) en los conectores SpeedBox y verifique que los bloqueos de los conectores estén asentados correctamente.
- C.** Antes de montar el motor, compruebe la correcta conexión como se muestra en la imagen.



PASO 6: Montaje de la pata motor


- A.** Encaje el SpeedBox con todos los conectores y cables que van desde el motor hacia el espacio libre.
- B.** Coloque la tapa del motor en su posición original.
- C.** Fije la tapa con los tornillos utilizando una llave Allen H3.
- D.** Conecte el conector de alimentación de la batería.



PASO 7: Instalación de la manivela


Si quitó la manivela en el paso 2, vuelva a armarla.

- A.** Vuelva a colocar la manivela en el eje central de la bicicleta eléctrica.
- B.** Atornille el tornillo de bloqueo de la manivela y apriételo con una llave Allen H8.



PASO 8: Comprobación de la función de tuning

- A.** Vuelva a colocar la batería en la bicicleta eléctrica.
- B.** Encienda la bicicleta eléctrica.
- C.** Puede activar o desactivar el dispositivo SpeedBox activando brevemente la función WALK o cambiando entre los dos modos de asistencia (+ - + -).
- D.** Gire la rueda trasera y asegúrese de que su bicicleta eléctrica muestre la velocidad en la pantalla.



PASO 9: Ajuste de la velocidad máxima

- A.** Establezca el modo TURBO. Cambia rápidamente entre los modos en el siguiente orden TURBO > TRAIL > ECO > OFF > ECO > TRAIL > TURBO. (Tres niveles abajo y tres arriba). La pantalla muestra el límite de velocidad actual.
- B.** La configuración de la velocidad máxima de asistencia se efectúa activando la función WALK o girando la rueda trasera 360°. Con cada presión o giro de la rueda, el límite aumenta en 5 km/h. El último límite mostrado se guarda después de cinco segundos de inactividad.



www.speedbox-tuning.es

Ebike Electronic s.r.o.

Rybna 716/24 | 110 00 Praha 1 | Czech Republic | ID: 05553555 | VAT: CZ05553555



