


SpeedBox 1.1 für Bosch (Smart System)


SCHRITT 1: Vorbereitung für die Installation

- A. Bereiten Sie die folgenden Werkzeuge vor: Inbus H4 (Werkzeuge können sich je nach E-Bike-Typ unterscheiden).
- B. Schalten Sie das E-Bike aus.
- C. Bauen Sie den Akku laut Herstelleranleitung aus dem E-Bike aus.




SCHRITT 2: Motorabdeckung entfernen

- A. Mit Hilfe des H4 Sechskantschlüssel lösen Sie die Schraube, die die Plastikmotorabdeckung hält.
- B. Trennen Sie den Displaystecker vom Motor ab.




SCHRITT 3: Trennen der Steckverbinder vom Motor

- A. Trennen Sie den Speedsensorstecker ab.
- B. Trennen Sie den Displaystecker vom Motor ab.




SCHRITT 4: Installation des SpeedBox Tuning

- A.** Ersetzen Sie die Originalstecker durch die SpeedBox-Stecker.
- B.** Schließen Sie die Stecker, die Sie vom Motor getrennt haben (Schritt 3), an die passenden Speedbox Stecker an. Beachten Sie bitte, dass die Steckerverriegelungen in der richtigen Position sind.
- C.** Überprüfen Sie vor dem Zusammenbau des Motors die korrekte Verdrahtung, wie in der Abbildung gezeigt.




SCHRITT 5: Montage der Motorabdeckung

- A.** Passen Sie die SpeedBox und alle Stecker und Kabel, die vom Motor abgehen, in den freien Raum im Motor ein.
- B.** Setzen Sie die Motorabdeckung wieder in ihre ursprüngliche Position.
- C.** Befestigen Sie die Motorabdeckung mit zwei Schrauben mit einem T20 Torx-Schraubendreher.




SCHRITT 6: Überprüfung der Tuning-Funktion

- A. Setzen Sie den Akku wieder in das E-Bike ein.
- B. Schalten Sie das E-Bike ein.
- C. Bei der ersten Aktivierung ist es notwendig, im Display die Einstellungen für den Radumfang zu überprüfen "Einstellungen" > "Mein Fahrrad" > "Radumfang". Anschließend kehren Sie zum Startbildschirm zurück.
- D. Aktivieren/deaktivieren Sie das Tuning durch kurzes Betätigen der WALK-Funktion oder durch zweimaliges Umschalten zwischen zwei Unterstützungsmodi (+--+). Der Wert von 3.5 oder 2.5, was die Höchstgeschwindigkeit angibt, wird angezeigt.
- E. Drehen Sie das Hinterrad und vergewissern Sie sich, dass die Hinterradgeschwindigkeit auf dem E-Bike-Display angezeigt wird.



A.



B.



C.



D.



E.

SCHRITT 7 : Geschwindigkeitsbegrenzung einstellen

- A.** Die Einstellung der maximalen Geschwindigkeit erfolgt durch Änderung der Modi: TURBO - eMTB - TOUR+ - ECO - TOUR+ - eMTB - TURBO. Danach wird auf dem Display die aktuelle Geschwindigkeitsbegrenzung angezeigt.
- B.** Die maximale Geschwindigkeit kann eingestellt werden, indem die WALK-Taste aktiviert/deaktiviert wird (in diesem Fall durch Drücken der Tasten ‚-‘ und ‚+‘) oder indem das hintere Rad um 360° gedreht wird.
- C.** Um Tuning-Erkennung an Ihrem E-Bike zu verhindern, lassen Sie das E-Bike nach der Fahrt eingeschaltet, bis auf dem Display dauerhaft eine Geschwindigkeit von 0,0 km/h angezeigt wird.

A.

B. +5 km/h

B. +5 km/h

C.

STEP 1

STEP 2

OFF



www.speedbox-tuning.de

Ebike Electronic s.r.o.

Rybna 716/24 | 110 00 Praha 1 | Czech Republic | ID: 05553555 | VAT: CZ05553555

